

Relatório Técnico

RT 27/CATRA COVID-19/Rota 116/2021

Relatório de Situação do Rodoviário
Rota 116 – Semana 27

Elaboração
CATRA – Câmara de Transportes e Rodovias

Janeiro de 2021

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	INFORMAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA.....	3
3	SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO	3
3.1	OPERAÇÃO DAS 4 PRAÇAS DE PEDÁGIO	3
3.2	SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO E MÉDICO	3
4	PLANO DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.....	4
5	IMPACTO NA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS COM CENÁRIO EPIDÊMICO DO COVID-19.....	4
5.1	PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020.....	4
5.2	COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS (VDM EQUIVALENTE PAGANTE) ENTRE OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020	6
5.3	PERCENTUAL DA DEMANDA DE VEÍCULOS NO SISTEMA VIÁRIO, CONSIDERANDO VEÍCULOS EQUIVALENTES MÉDIO DIÁRIO PAGANTES (VDM EQUIV.) POR CATEGORIA	7
6	OCORRÊNCIAS	9
7	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	34
8	CONCLUSÃO	35

1 INTRODUÇÃO

Este Relatório Técnico tem por propósito apresentar as principais informações sobre os serviços públicos de operação do Sistema Viário Itaboraí – Nova Friburgo – Cantagalo - Concessionária Rota 116, diante da situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, no período compreendido entre **01 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2020**.

2 INFORMAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Conforme correspondência GRENG.019/21 de 28 de janeiro de 2021, a Concessionária Rota 116 S/A informa que, tendo em vista o cenário epidêmico causado pelo COVID-19, apresenta em resumo as ações tomadas, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

Seguem os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde.

Os serviços de higienização continuam a ser realizados.

Alguns funcionários estão trabalhando em regime home office e outros cumprindo período de férias.

Prosseguem as atividades:

- De operação: veículos de inspeção, guinchos, ambulâncias, 0800 e arrecadação;
- Serviços de conservação da faixa de domínio: limpeza, roçada e reparo do sistema de drenagem da rodovia;
- Serviços de manutenção e conservação do pavimento e sinalização;
- A Concessionária continua operando 24 horas por dia, no km 55,3, os serviços de pare e siga, com operador de tráfego, veículos de apoio, rádios de comunicação e placas de sinalização diurna e noturna.

Em anexo na carta encaminhada:

- Demonstrativo do impacto na arrecadação das praças de pedágio – Tabela 5.1, Tabela 5.2, Gráfico 5.2, Tabela 5.3 (1) e Tabela 5.3 (2), respectivamente.

3 SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO

3.1 Operação das 4 Praças de Pedágio

- ✓ Pistas automáticas estão funcionando sem alteração, mantendo sempre com 01 (um) em cada sentido;
- ✓ Cabines manuais sem alteração, podendo aumentar ou diminuir o número de cabines de acordo com a demanda;
- ✓ Os agentes da cabine estão seguindo o protocolo de higiene, e orientados a utilizar o álcool gel após cada atendimento;
- ✓ Higienização das cabines constantemente (bancada, teclado, impressora, maçaneta... toda parte interna), da mesma forma os sanitários;
- ✓ Cabines funcionando com portas abertas para maior circulação de ar;
- ✓ Os serviços de conserva seguem sendo executados normalmente.

3.2 Serviços de Socorro Mecânico e Médico

- ✓ Serviços operando normalmente, mantendo os horários contratuais de inspeção e tempo de atendimento ao usuário;
- ✓ Agentes seguindo o protocolo de higiene, álcool gel nas viaturas e constante higienização dos veículos;
- ✓ As viaturas estão circulando com os vidros abertos, principalmente se houver transporte de usuário.

4 PLANO DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Em obediência às determinações dispostas nos decretos estaduais e às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, os agentes desta Câmara Técnica - CATRA responsáveis pela fiscalização dos serviços operados pelas concessionárias de rodovias, estão trabalhando em regime de home office e permanecem conectados às respectivas concessionárias, bem como aos demais setores desta Agência, por telefone, e-mail e WhatsApp.

5 IMPACTO NA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS COM CENÁRIO EPIDÊMICO DO COVID-19

5.1 Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Através da correspondência GRENG.019/21 de 28/01/2021, a Concessionária Rota 116 enviou a quantidade diária de veículos equivalentes pagantes, com o resultado do impacto na movimentação de veículos nas quatro Praças de Pedágio do Sistema Viário Itaboraí – Nova Friburgo – Cantagalo, em decorrência do cenário epidêmico causado pelo COVID-19.

Considerando:

- Veículo Equivalente Pagante;
- Semana Típica de 09/03/2020 a 15/03/2020, de forma a adequar a análise;
- Período de 01/12/2020 a 31/12/2020.

DATA		VEÍCULO EQUIVALENTE PAGANTE
SEMANA TÍPICA		
SEG	09/03/2020	32.431
TER	10/03/2020	32.748
QUA	11/03/2020	32.069
QUI	12/03/2020	33.123
SEX	13/03/2020	36.950
SÁB	14/03/2020	29.050
DOM	15/03/2020	22.525

DATA		VEÍCULO EQUIVALENTE PAGANTE	VARIAÇÃO [%]	DATA		VEÍCULO EQUIVALENTE PAGANTE	VARIAÇÃO [%]
PERÍODO ANALISADO				PERÍODO ANALISADO			
TER	01/12/2020	34.665	6%	QUI	17/12/2020	35.064	6%
QUA	02/12/2020	33.930	6%	SEX	18/12/2020	37.741	2%
QUI	03/12/2020	35.552	7%	SÁB	19/12/2020	32.078	10%
SEX	04/12/2020	38.189	3%	DOM	20/12/2020	25.618	14%
SÁB	05/12/2020	30.535	5%	SEG	21/12/2020	36.519	13%
DOM	06/12/2020	22.948	2%	TER	22/12/2020	36.212	11%
SEG	07/12/2020	33.859	4%	QUA	23/12/2020	38.898	21%
TER	08/12/2020	28.473	-13%	QUI	24/12/2020	28.332	-14%
QUA	09/12/2020	31.801	-1%	SEX	25/12/2020	18.437	-50%
QUI	10/12/2020	33.059	0%	SÁB	26/12/2020	22.947	-21%
SEX	11/12/2020	35.860	-3%	DOM	27/12/2020	22.363	-1%
SÁB	12/12/2020	28.885	-1%	SEG	28/12/2020	30.164	-7%
DOM	13/12/2020	21.769	-3%	TER	29/12/2020	31.276	-4%
SEG	14/12/2020	34.469	6%	QUA	30/12/2020	34.768	8%
TER	15/12/2020	34.239	5%	QUI	31/12/2020	23.760	-28%
QUA	16/12/2020	34.685	8%				

Tabela 5.1 – Veículo equivalente do período de 01 a 31 de dezembro de 2020 em relação a semana típica adotada




Gráfico 5.1 (1) – VDM do período analisado em relação a semana típica adotada

Considerando:

- Período de 16/03/2020 a 31/12/2020.




Gráfico 5.1 (2) – Veículo equivalente pagante durante período de 16/03/2020 a 31/12/2020

5.2 Comparativo da Movimentação de Veículos (VDM Equivalente Pagante) entre os exercícios 2019 e 2020

DATA	2019	2020	DATA	2019	2020
JAN	986.418	930.722	JUL	1.020.244	941.903
FEV	834.790	884.054	AGO	964.531	950.882
MAR	926.758	770.661	SET	949.317	983.567
ABR	935.007	578.786	OUT	958.151	1.022.011
MAI	951.461	672.787	NOV	951.840	965.996
JUN	914.929	811.207	DEZ	997.056	967.088

Tabela 5.2 – VDM comparativo entre o ano de 2019 e 2020




Gráfico 5.2 – VDM comparativo entre o ano de 2019 e 2020

5.3 Percentual da Demanda de Veículos no Sistema Viário, Considerando Veículos Equivalentes Médio Diário Pagantes (VDM Equiv.) Por Categoria

VDM EQUIV. PAGANTES – POR CATEGORIA ¹												
DATA		CATEGORIA										
SEMANA TÍPICA		2S	3S	4S	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	MORADOR
SEG	09/03/2020	18.979	92	17	2.789	824	236	304	392	84	2	273
TER	10/03/2020	18.280	68	11	3.127	770	279	319	431	110	2	305
QUA	11/03/2020	17.665	73	18	3.249	775	241	286	413	110	3	321
QUI	12/03/2020	18.554	66	11	3.287	804	240	240	458	110	2	328
SEX	13/03/2020	21.856	97	16	3.319	805	282	256	484	120	4	325
SÁB	14/03/2020	21.513	109	7	1.805	380	133	99	187	64	1	317
DOM	15/03/2020	19.616	93	6	892	76	25	29	68	16	0	243

PERÍODO ANALISADO		2S	3S	4S	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	MORADOR
TER	01/12/2020	18.633	91	12	3.179	914	296	321	587	134	4	258
QUA	02/12/2020	18.839	53	12	3.010	877	328	211	556	133	5	294
QUI	03/12/2020	19.781	66	22	3.277	931	293	243	551	130	1	277
SEX	04/12/2020	23.434	125	7	3.260	811	257	185	515	122	3	306
SÁB	05/12/2020	23.006	112	15	1.803	415	140	88	175	47	6	293
DOM	06/12/2020	20.395	83	6	667	107	24	22	86	8	1	219
SEG	07/12/2020	20.524	53	18	2.849	789	221	209	446	98	9	295
TER	08/12/2020	15.846	48	7	2.799	644	228	205	477	80	7	283
QUA	09/12/2020	18.364	50	12	3.043	726	199	240	448	93	7	260
QUI	10/12/2020	19.187	71	14	3.085	691	249	232	446	130	11	294
SEX	11/12/2020	21.765	84	19	3.077	779	260	176	463	125	11	324
SÁB	12/12/2020	21.709	103	14	1.676	396	137	90	180	44	5	293
DOM	13/12/2020	19.133	78	10	621	119	31	32	104	7	0	225
SEG	14/12/2020	20.897	68	14	2.918	801	267	218	446	74	10	256
TER	15/12/2020	20.097	69	14	3.110	838	255	189	451	102	4	322
QUA	16/12/2020	20.369	75	16	3.069	825	261	197	479	129	1	256
QUI	17/12/2020	20.927	64	5	3.196	799	260	186	422	111	10	301
SEX	18/12/2020	23.128	86	18	3.295	847	284	204	414	97	10	323
SÁB	19/12/2020	24.278	122	17	1.825	462	123	77	210	51	3	283
DOM	20/12/2020	22.795	93	8	706	137	57	22	66	11	0	210
SEG	21/12/2020	22.736	93	19	3.066	853	227	159	394	111	9	315
TER	22/12/2020	22.096	113	10	3.299	845	249	183	380	83	5	293
QUA	23/12/2020	25.546	70	22	3.024	735	267	208	368	94	9	340
QUI	24/12/2020	22.681	66	5	1.492	242	96	73	119	28	16	304
SEX	25/12/2020	17.131	29	0	418	30	15	9	24	5	0	187
SÁB	26/12/2020	19.193	61	9	1.019	168	62	36	86	15	2	234
DOM	27/12/2020	20.028	72	4	593	101	29	41	60	7	1	184
SEG	28/12/2020	19.199	86	11	2.378	648	175	138	367	85	9	266
TER	29/12/2020	19.101	89	5	2.508	688	203	152	430	121	24	267
QUA	30/12/2020	22.785	102	10	2.481	654	228	179	372	120	24	293
QUI	31/12/2020	18.925	44	7	1.246	242	58	67	413	120	16	255

Tabela 5.3 (1) – Demanda de veículos pagantes por categoria

¹ Categoria – Conforme Estrutura Tarifária da Concessionária Rota 116.

PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DE VEÍCULOS PAGANTES POR CATEGORIA ²												
PERÍODO ANALISADO		2S	3S	4S	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	MORADOR
TER	01/12/2020	1,9%	33,8%	9,1%	1,7%	18,7%	6,1%	0,6%	36,2%	21,8%	100,0%	-15,4%
QUA	02/12/2020	6,6%	-27,4%	-33,3%	-7,4%	13,2%	36,1%	-26,2%	34,6%	20,9%	66,7%	-8,4%
QUI	03/12/2020	6,6%	0,0%	100,0%	-0,3%	15,8%	22,1%	1,3%	20,3%	18,2%	-50,0%	-15,5%
SEX	04/12/2020	7,2%	28,9%	-56,3%	-1,8%	0,7%	-8,9%	-27,7%	6,4%	1,7%	-25,0%	-5,8%
SÁB	05/12/2020	6,9%	2,8%	114,3%	-0,1%	9,2%	5,3%	-11,1%	-6,4%	-26,6%	500,0%	-7,6%
DOM	06/12/2020	4,0%	-10,8%	0,0%	-25,2%	40,8%	-4,0%	-24,1%	26,5%	-50,0%	0,0%	-9,9%
SEG	07/12/2020	8,1%	-42,4%	5,9%	2,2%	-4,2%	-6,4%	-31,3%	13,8%	16,7%	350,0%	8,1%
TER	08/12/2020	-13,3%	-29,4%	-36,4%	-10,5%	-16,4%	-18,3%	-35,7%	10,7%	-27,3%	250,0%	-7,2%
QUA	09/12/2020	4,0%	-31,5%	-33,3%	-6,3%	-6,3%	-17,4%	-16,1%	8,5%	-15,5%	133,3%	-19,0%
QUI	10/12/2020	3,4%	7,6%	27,3%	-6,1%	-14,1%	3,8%	-3,3%	-2,6%	18,2%	450,0%	-10,4%
SEX	11/12/2020	-0,4%	-13,4%	18,8%	-7,3%	-3,2%	-7,8%	-31,3%	-4,3%	4,2%	175,0%	-0,3%
SÁB	12/12/2020	0,9%	-5,5%	100,0%	-7,1%	4,2%	3,0%	-9,1%	-3,7%	-31,3%	400,0%	-7,6%
DOM	13/12/2020	-2,5%	-16,1%	66,7%	-30,4%	56,6%	24,0%	10,3%	52,9%	-56,3%	0,0%	-7,4%
SEG	14/12/2020	10,1%	-26,1%	-17,6%	4,6%	-2,8%	13,1%	-28,3%	13,8%	-11,9%	400,0%	-6,2%
TER	15/12/2020	9,9%	1,5%	27,3%	-0,5%	8,8%	-8,6%	-40,8%	4,6%	-7,3%	100,0%	5,6%
QUA	16/12/2020	15,3%	2,7%	-11,1%	-5,5%	6,5%	8,3%	-31,1%	16,0%	17,3%	-66,7%	-20,2%
QUI	17/12/2020	12,8%	-3,0%	-54,5%	-2,8%	-0,6%	8,3%	-22,5%	-7,9%	0,9%	400,0%	-8,2%
SEX	18/12/2020	5,8%	-11,3%	12,5%	-0,7%	5,2%	0,7%	-20,3%	-14,5%	-19,2%	150,0%	0,6%
SÁB	19/12/2020	12,9%	11,9%	142,9%	1,1%	21,6%	-7,5%	-22,2%	12,3%	-20,3%	200,0%	-10,7%
DOM	20/12/2020	16,2%	0,0%	33,3%	-20,9%	80,3%	128,0%	-24,1%	-2,9%	-31,3%	0,0%	-13,6%
SEG	21/12/2020	19,8%	1,1%	11,8%	9,9%	3,5%	-3,8%	-47,7%	0,5%	32,1%	350,0%	15,4%
TER	22/12/2020	20,9%	66,2%	-9,1%	5,5%	9,7%	-10,8%	-42,6%	-11,8%	-24,5%	150,0%	-3,9%
QUA	23/12/2020	44,6%	-4,1%	22,2%	-6,9%	-5,2%	10,8%	-27,3%	-10,9%	-14,5%	200,0%	5,9%
QUI	24/12/2020	22,2%	0,0%	-54,5%	-54,6%	-69,9%	-60,0%	-69,6%	-74,0%	-74,5%	700,0%	-7,3%
SEX	25/12/2020	-21,6%	-70,1%	-100,0%	-87,4%	-96,3%	-94,7%	-96,5%	-95,0%	-95,8%	-100,0%	-42,5%
SÁB	26/12/2020	-10,8%	-44,0%	28,6%	-43,5%	-55,8%	-53,4%	-63,6%	-54,0%	-76,6%	100,0%	-26,2%
DOM	27/12/2020	2,1%	-22,6%	-33,3%	-33,5%	32,9%	16,0%	41,4%	-11,8%	-56,3%	0,0%	-24,3%
SEG	28/12/2020	1,2%	-6,5%	-35,3%	-14,7%	-21,4%	-25,8%	-54,6%	-6,4%	1,2%	350,0%	-2,6%
TER	29/12/2020	4,6%	32,4%	-54,5%	-18,9%	-14,8%	-28,3%	-45,8%	0,9%	15,5%	1100,0%	-12,5%
QUA	30/12/2020	29,1%	32,9%	-44,4%	-22,9%	-18,6%	-10,4%	-31,5%	-7,7%	18,2%	733,3%	-8,7%
QUI	31/12/2020	2,0%	-33,3%	36,4%	-62,1%	-69,9%	-75,8%	-74,2%	-75,3%	-77,3%	900,0%	-22,3%

Tabela 5.3 (2) – Percentual de redução de veículos pagantes por categoria em relação a semana típica adotada

² Categoria – Conforme Estrutura Tarifária da Concessionária Rota 116.

6 OCORRÊNCIAS

Apresentamos, em ordem cronológica, a seguir a planilha com os incidentes e acidentes ocorridos no Sistema Viário – Itaboraí – Nova Friburgo – Cantagalo – Rodovias RJ-104 e RJ-116, na data do presente relatório, entre 01/12/2020 e 31/12/2020.

Destacando que, até o período do presente relatório:

- i. Os GOF's são responsáveis pela elaboração do Relatório Diário, que tem o registro das ocorrências informadas pela Concessionária, via e-mail e/ou por contato telefônico.
- ii. Os dados registrados nos Relatórios Diários, são revisados pelo Gestor de Convênio e lançados no SGI pelos GOF's.
- iii. A partir disso, a organização e detalhamento do Banco de Dados, que reúne os Registros de Ocorrências abertos no SGI, tem participação da estagiária da CATRA: Tainá Lopes, coordenada pelo Assessor José Manoel.

No período de 01/12/2020 a 31/12/2020, tiveram 51 (cinquenta e uma) ocorrências. Sendo todas da mesma natureza: Acidente de Trânsito. Houve 1 (uma) ocorrência envolvendo morte, que será realizada abertura de B.O. A ocorrência que envolve atropelamento de pedestre será agrupada as demais ocorrências do mesmo tipo (atropelamento de pedestre) para posterior abertura de B.O conjunto como determinado pelo CODIR em reunião no dia 12/03/2020.

O tipo das ocorrências varia entre os seguintes tipos de caracterização: atropelamento de pedestre [1], atropelamento de animal [1], capotamento [3], colisões - de modo geral - [19], queda de moto [2], e saída de pista [25].

DATA & HORA OCORRÊNCIA	KM & SENTIDO	DESCRIÇÃO	VÍTIMA FATAL	DATA & HORA COMUNICAÇÃO	TIPO	R.O.	B.O.
01/12/2020 00:06	004+800	<p>Em 01/12/2020 às 00:32 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 01). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Rayan) às 06:36 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - colisão lateral entre veículos de passeio, seguida de saída de pista de um deles. • HORA DO EVENTO - 00:06 min. • KM/SENTIDO - km 07+800/sul. • VÍTIMAS - não teve. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve.(acostamento) • TEMPO - parcialmente nublado com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Itaboraí. • BAIRRO - Sambaetiba. • BPRV - não teve. • AMBULÂNCIA - acionada às 00:06 min, a ambulância R01 chegou ao local às 00:15 min e saiu às 02:15 min, retornando a base. <p>• Veículo de inspeção: o veículo de apoio AS (alfa sul) esteve no local auxiliando no evento; o mesmo chegou às 00:29 min e saiu às 01:07 min, retornando a base.</p> <p>• Reboque: L01 chegou às 00:18 min e saiu às 02:26 min, rebocando um dos veículos para o km 21, no posto Talismã. O outro veículo seguiu viagem por meios próprios.</p> <p>Gestor Fróes.</p>	Não	01/12/2020 00:32	Colisão lateral	4276	Não

<p>01/12/2020 16:00</p>	<p>044+300</p>	<p>Em 01/12/2020 às 16:06 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 20). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Figueira) às 18:14 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - saída de pista de veículo de passeio. • HORA DO EVENTO - 16:00 min. • KM/SENTIDO - km 44+300/sul. • VÍTIMAS - não teve. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve. • TEMPO - chuvoso com pista molhada, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Cachoeiras de Macacu. • BAIRRO - Valério. • BPRV - não teve. • AMBULÂNCIA - acionada às 16:01 min, a ambulância R02 chegou ao local às 16:27 min e saiu às 17:13 min, retornando a base. • Veículo de inspeção: T03, chegou às 16:37 min e saiu às 17:45 min, retornando a base. • Reboque: L02 chegou às 17:16 min e saiu às 17:22 min, retornando a base, uma vez que o proprietário do veículo acionou guincho particular. 	<p>Não</p>	<p>01/12/2020 16:06</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4277</p>	<p>Não</p>
-----------------------------	----------------	---	------------	-------------------------	-----------------------	-------------	------------

<p>01/12/2020 18:10</p>	<p>013+800</p>	<p>Em 01/12/2020 às 18:24 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 21). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Polo) às 20:35 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - saída de pista de veículo de passeio. • HORA DO EVENTO - 18:10 min. • KM/SENTIDO - km 13+800/sul. • VÍTIMAS - não teve. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve. • TEMPO - nublado com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Cachoeiras de Macacu. • BAIRRO - AgroBrasil. • BPRV - não teve. • AMBULÂNCIA - acionada às 18:10 min, a ambulância R01 chegou ao local às 18:17 min e saiu às 18:43 min, retornando a base. • Veículo de inspeção: T01, chegou às 18:18 min e saiu às 19:15 min, retornando a base. • Reboque: L01 chegou às 18:50 min e saiu às 19:22 min, retornando a base, uma vez que o proprietário do veículo acionou guincho particular. 	<p>Não</p>	<p>01/12/2020 18:24</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4278</p>	<p>Não</p>
<p>02/12/2020 20:36</p>	<p>093+000</p>	<p>Ocorrência 56 do dia 02/12/2020 e-mail recebido às 22h12min e no contato da concessionária Rota 116, Sr. Rayan às 20h40min com CMC, fomos informados de colisão lateral entre 2 motocicletas no km 93 sentido sul, bairro Furnas município de Nova Friburgo, às 20h36min. A ambulância R 03 chegou ao local às 20h55min e saiu às 21h14min com 1 vítima em estado moderado para o Hospital Raul Sertã em Nova Frigurgo. O carro de apoio T 04 chegou ao local às 20h55min e saiu às 22h16min. Uma motocicleta foi retirada por populares, a outra foi retirada pelo caminhão gaiola AN (Asa norte) que chegou ao local às 21h46min e saiu com a moto às 22h16min para o pátio do Posto do BPRV no km 108+600. CBMERJ chegou ao local às 20h55min somente como apoio. BPRV chegou às 22h00min.</p>	<p>Não</p>	<p>02/12/2020 22:12</p>	<p>Colisão lateral</p>	<p>4291</p>	<p>Não</p>

		Sem interdição de pista. Tempo parcialmente nublado pista seca. Gof Ricardo Brandão. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.					
04/12/2020 14:29	125+500	Em 04/12/2020 às 15h48min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 14h29min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 125+500, pista sentido sul, município Cordeiro. Tempo bom, pista seca, 01 ocupante ileso. Ambulância R-3 da concessionária chegou ao local às 14h49min e partiu às 15h42min retornando à base. Reboque A-N da concessionária chegou ao local às 14h29min e partiu às 15h42min retornando à base. Reboque L-3 da concessionária chegou ao local às 14h49min e partiu às 15h42min guinchando o veículo até o posto Excel próximo ao Km 125. Ocorrência finalizada às 16h09min com o término do guinchamento. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-3 e reboques L-3 e A-N. OBS: informações finais obtidas em contato com a concessionária, Sr. Alessandro, às 16h11min.	Não	04/12/2020 15:48	Saída de pista	4295	Não
04/12/2020 20:32	120+000	Em 04/12/2020 às 21h41min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 20h32min ocorreu um atropelamento de pedestre no Km 120, pista sentido norte, município Cordeiro. Veículo se evadiu do local. Tempo bom, pista seca, vítima em estado grave. Ambulância R-3 da concessionária chegou ao local às 20h44min e partiu às 20h50min conduzindo a vítima ao hospital de Cordeiro. BPRV acionado às 20h45min porém dirigiu-se ao hospital. Veículo de inspeção T-4 da concessionária chegou ao local às 20h36min e partiu às 21h04min retornando à base. Ocorrência finalizada às 21h21min. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-3 e veículo de inspeção T-4.	Não	04/12/2020 21:41	Atropelamento de Pessoa(s)	4296	Não

<p>04/12/2020 23:34</p>	<p>000+800</p>	<p>Ocorrência 113 do dia 04/12/2020 e-mails recebidos às 00h47min e 00h58min e no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Rayan às 06h35min, fomos informados de capotamento de veículo de passeio no km 0+800 da Rodovia RJ 104 sentido sul, bairro Trevo da Reta, município de Itaboraí, às 23h34min. A ambulância R 01 chegou ao local às 23h49min e saiu às 00h19min sem vítima retornando a base. O carro de apoio T 01 chegou ao local às 23h35min e saiu às 00h35min. O reboque L 01 chegou ao local às 23h37min e saiu às 00h33min, rebocando o veículo para o km 0 da RJ 116 às margens da rodovia próximo a residência do usuário. Sem interdição de pista. Tempo bom pista seca. Gof Ricardo Brandão. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Não</p>	<p>04/12/2020 00:47</p>	<p>Capotamento</p>	<p>4299</p>	<p>Não</p>
<p>05/12/2020 21:44</p>	<p>043+000</p>	<p>Ocorrência 131 do dia 05/12/2020 e-mails recebidos às 23h03min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Polo às 22h16min, fomos informados de colisão de veículo de passeio e motocicleta no km 43 sentido sul, município de Cachoeiras de Macacu, às 21h44min. A ambulância R 02 chegou ao local às 22h21min e saiu às 22h50min sem vítima retornando a base. CBMERJ chegou às 21h44min. O carro de apoio T 02 chegou ao local às 21h44min e saiu às 22h06min. O carro de apoio T 03 chegou ao local às 21h55min e saiu às 22h47min. O reboque L 02 chegou ao local às 22h29min e saiu às 23h15min retornando a base, os veículos seguiram viagem por meios próprios. Sem interdição de pista. Tempo nublado pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Não</p>	<p>05/12/2020 23:03</p>	<p>Colisão</p>	<p>4303</p>	<p>Não</p>
<p>06/12/2020 07:12</p>	<p>044+500</p>	<p>Ocorrência 139 do dia 06/12/2020 e-mails recebidos às 08h16min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 07h19min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio no km 44+500 sentido sul, município de Cachoeiras de Macacu, às 07h12min. A ambulância R 02 chegou ao local às 07h39min e saiu às 08h07min sem vítima retornando a base.</p>	<p>Não</p>	<p>06/12/2020 08:16</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4305</p>	<p>Não</p>

		<p>O reboque L 02 chegou ao local às 07h19min e saiu às 08h07min rebocando o veículo para o Posto Santa Mônica no km 43.</p> <p>Sem interdição de pista.</p> <p>Tempo nublado pista molhada.</p> <p>OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>					
06/12/2020 08:06	058+500	<p>Ocorrência 140 do dia 06/12/2020 e-mails recebidos às 09h09min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 08h16min, fomos informados de colisão entre 2 veículos de passeio no km 58+500 sentido norte, município de Cachoeiras de Macacu, às 08h06min.</p> <p>A ambulância R 02 chegou ao local às 08h25min e saiu às 08h45min com 2 vítimas moderadas para o Hospital de Cachoeiras de Macacu.</p> <p>O carro de apoio T 03 chegou ao local às 08h06min e saiu às 14h17min.</p> <p>O reboque L 02 chegou ao local às 08h37min e saiu às 11h25min rebocando 1 veículo para o Posto Mury no km 72 e outro veículo foi rebocado por guincho particular.</p> <p>AS chegou ao local às 10h31min e saiu às 11h27min.</p> <p>BPRV chegou ao local às 09h05min e liberou o local às 10h37min.</p> <p>Interdição de pista sentido norte com "Sistema Pare e Siga" início às 08h06min e término às 11h26min.</p> <p>Tempo nublado pista molhada.</p> <p>OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	Não	06/12/2020 09:09	Colisão	4306	Não
06/12/2020 10:22	118+900	<p>Ocorrência 143 do dia 06/12/2020 e-mails recebidos às 11h41min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 10h30min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio seguido de capotamento no km 118+900 sentido norte, município de Cordeiro, às 10h22min.</p> <p>A ambulância R 03 chegou ao local às 10h32min e saiu às 12h25min sem vítimas retornando a base.</p> <p>O carro de apoio T 04 chegou ao local às 10h24min e saiu às 11h14min.</p> <p>O reboque L 03 chegou ao local às 10h35min e saiu às 12h25min retornando a base, o veículo foi rebocado por guincho particular.</p> <p>CBMERJ chegou ao local às 10h35min e saiu com 2 vítimas leves para o Hospital de Cordeiro.</p> <p>BPRV chegou ao local às 11h40min.</p> <p>Sem interdição de pista.</p> <p>Tempo nublado pista molhada.</p>	Não	06/12/2020 11:41	Saída de pista	4307	Não

		OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.					
06/12/2020 13:32	000+000	<p>Ocorrência 148 do dia 06/12/2020 e-mails recebidos às 14h37min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 14h19min, fomos informados de colisão entre motocicleta e veículo de passeio no km 0 sentido sul, município de Itaboraí, às 13h32min.</p> <p>A ambulância R 01 chegou ao local às 13h49min e saiu às 14h27min sem vítimas retornando a base.</p> <p>O reboque L 01 chegou ao local às 13h55min e saiu às 15h26min retornando a base, os veículos foram retirados por parentes.</p> <p>CBMERJ chegou ao local às 13h49min e saiu com 1 vítima para o Hospital de Itaboraí.</p> <p>BPRV chegou às 15h25min e liberou o local.</p> <p>Sem interdição de pista.</p> <p>Tempo nublado pista seca.</p> <p>OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	Não	06/12/2020 14:37	Colisão	4308	Não
06/12/2020 15:30	055+500	<p>Ocorrência 150 do dia 06/12/2020 e-mails recebidos às 16h35min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 16h48min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio no km 55+500 sentido norte, município de Cachoeiras de Macacu, às 15h30min.</p> <p>A ambulância R 02 chegou ao local às 15h48min e saiu às 16h25min sem vítimas retornando a base.</p> <p>O carro de apoio T03 chegou às 16h15min e saiu às 16h41min.</p> <p>O reboque L 02 chegou ao local às 15h48min e saiu às 16h25min retornando a base, o veículo seguiu viagem por meios próprios.</p> <p>Sem interdição de pista.</p> <p>Tempo garoando pista molhada.</p> <p>OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	Não	06/12/2020 16:35	Saída de pista	4309	Não

<p>07/12/2020 05:35</p>	<p>067+400</p>	<p>Ocorrência 163 do dia 07/12/2020 e-mail recebido às 06h39min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Rayan às 06h50min, fomos informados de saída de pista de ônibus no km 67+400 sentido sul, bairro Debossan município de Nova Friburgo, às 05h35min. A ambulância R 02 chegou ao local às 05h37min e saiu às 08h11min sem vítimas retornando a base. O carro de apoio T 03 chegou às 06h33min e saiu às 08h21min. O reboque L 02 chegou ao local às 06h04min e saiu às 08h21min retornando a base. O reboque pesado PS chegou às 07h36min puxou o ônibus para a pista de rolamento e saiu às 08h21min, o veículo seguiu viagem por meios próprios. Sem interdição de pista. Tempo chuvoso pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Não</p>	<p>07/12/2020 06:39</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4323</p>	<p>Não</p>
<p>07/12/2020 12:19</p>	<p>059+500</p>	<p>Ocorrência 166 do dia 07/12/2020 e-mail recebido às 13h43min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Figueira às 12h30min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio no km 59+500 sentido sul, bairro Boca do Mato município de Cachoeiras de Macacu, às 12h19min. A ambulância R 02 chegou ao local às 12h32min e saiu às 12h47min sem vítimas retornando a base. O carro de apoio T 03 chegou às 12h24min e saiu às 13h05min. O veículo seguiu viagem por meios próprios. Sem interdição de pista. Tempo chuvoso pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Não</p>	<p>07/12/2020 13:43</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4327</p>	<p>Não</p>
<p>07/12/2020 18:59</p>	<p>077+200</p>	<p>Ocorrência 176 do dia 07/12/2020 e-mail recebido às 20h10min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Figueira às 19h36min, fomos informados de colisão entre 2 veículos de passeio no km 77+200 sentido norte, bairro Ponte da Saudade município de Nova Friburgo, às 18h59min. A ambulância R 02 chegou ao local às 19h12min e saiu às 19h57min sem vítimas retornando a base. O carro de apoio T 03 chegou às 18h59min e saiu às 20h07min. O reboque L 02 chegou às 19h44min e saiu às 20h07min rebocando o veículo para o Posto Boa Viagem no km 78+700. Sem interdição de pista.</p>	<p>Não</p>	<p>07/12/2020 20:10</p>	<p>Colisão</p>	<p>4328</p>	<p>Não</p>

		Tempo chuvoso pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.					
08/12/2020 07:10	089+500	Em 08/12/2020, às 7h10min ocorreu saída de pista de um veículo de passeio nno Km 89+500, sentido norte, município Nova Friburgo, sem vítimas, sem interdição de pistas, tempo chuvoso. * R3 chegou ao local às 7h24min, saindo às 7h46min retornando a base; * L3 chegou ao local às 7h39min, saindo às 8h05min; * T4 chegou ao local às 7h39min, saindo às 7h47min; * C1 chegou ao local às 7h11min, saindo às 7h24min.	Não	Não há informação sobre	Saída de pista	4333	Não
09/12/2020 17:39	001+000	Oc. 234 - Em 09/12/2020 às 17:51 h, o CMC recebeu um e-mail da concessionária Rota 116, onde o Sr. Figueira nos reportou uma colisão traseira entre um veículo de passeio e um caminhão ocorrida às 17:39 h na rodovia RJ 104, Km 001, sentido norte, sem feridos em Itaboraí . Segundo a concessionária, não houve interdição de faixas e o tempo era de céu nublado com pistas secas. A ambulância R-1 foi acionada às 17:39 h, chegou ao local às 17:56 e retornou a base às 18:17 h. Não houve reboque, pois os veículos prosseguiram viagem por meios próprios.	Não	09/12/2020 17:51	Colisão traseira	4334	Não
09/12/2020 19:14	035+000	Oc. 236 - Em 09/12/2020 às 19:19 h, o CMC recebeu um e-mail da concessionária Rota 116, onde o Sr. Polo nos reportou uma colisão entre 2 veículos de passei e 1 carreta, ocorrida às 19:14 h na rodovia RJ 116, Km 035, sentido norte, em Cachoeiras de Macacu. Segundo a concessionária, não houve interdição de faixas e o tempo era chuvoso com pistas molhadas. A ambulância R-1 foi acionada às 19:14 h, chegou ao local às 19:26 h e saiu com 2 feridos para o hospital de Cachoeiras de Macacu às 19:51 h. O BPRV foi acionado e chegou às 19:58 h. O reboque L-1, foi acionado e chegou ao local às 20:36 h e saiu para o posto 2 do BPRV às 21:24 h no Km 33+500.	Não	09/12/2020 19:19	Colisão	4335	Não

<p>09/12/2020 21:22</p>	<p>024+500</p>	<p>Oc. 241 - Em 09/12/2020 às 21:48 h, o CMC recebeu um e-mail da concessionária Rota 116, onde o Sr. Polo nos reportou um atropelamento de canino pela moto, que após a queda colidiu com um veículo de passeio ocorrida às 21:22 h na rodovia RJ 116, Km 024+500, sentido norte, em Cachoeiras de Macacu. Segundo a concessionária, não houve interdição de faixas e o tempo era chuvoso com pistas molhadas. A ambulância R-1 foi acionada às 21:22. h, chegou ao local às 21:30 h e retornou a base às 22:00h, pois o ferido foi removido pela ambulância do SAMU para o hospital de Cachoeiras de Macacu. O BPRV foi acionado e chegou às 23:39 h. O reboque L-1 foi acionado e chegou ao local às 22:09 h e saiu para o postono Kmàsh. ID da ocorrência 4336</p> <p>GOF SÉRGIO BOURNI:</p> <p>Em 10/09/2020, às 06h48min, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que à 00h15min o reboque L-1 da concessionária partiu do local retornando à base e finalizando a ocorrência.</p>	<p>Não</p>	<p>09/12/2020 21:48</p>	<p>Colisão</p>	<p>4336</p>	<p>Não</p>
<p>10/12/2020 16:56</p>	<p>046+000</p>	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 10/12/2020, às 17h21min, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 16h56min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 46+0, pista sentido sul, bairro Boca do Mato, município Cachoeiras de Macacu. Garoa, pista molhada, 1 ocupante ileso. Ambulância R-2 e veículo de inspeção T-2 da concessionária chegaram ao local às 17h02min. Às 18h04min, em contato feito com a concessionária, Sr. Alessandro, fomos informados que a ambulância R-2 e veículo de inspeção T-2 da concessionária partiram do local às 18h00min retornando à base. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 17h43min e partiu às 18h00min guinchando o veículo até o Km 45, às margens da rodovia, a pedido do proprietário. Às 18h53min entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que a ocorrência foi finalizada às 18h11min com o término do guinchamento. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2, veículo de inspeção T-2 e reboque L-4.</p>	<p>Não</p>	<p>10/12/2020 17:21</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4340</p>	<p>Não</p>

<p>10/12/2020 19:14</p>	<p>055+100</p>	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 10/12/2020, às 20h38min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 19h14min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 55+100, pista sentido norte, bairro Boca do Mato, município Cachoeiras de Macacu. Garoa, pista molhada, 1 ocupante ileso. Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 19h30min e partiu às 19h43min retornando à base. Veículo de inspeção T-3 da concessionária chegou ao local às 19h21min e partiu às 20h21min retornando à base. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 19h55min e partiu às 20h21min guinchando o veículo até o posto Muri no Km 72. Não houve interdição de pista. Às 21h09min, em contato feito com a concessionária, Sr. Rayan, fomos informados que a ocorrência foi finalizada às 21h03min com o término do guinchamento do veículo. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2, veículo de inspeção T-3 e reboque L-4.</p>	<p>Não</p>	<p>10/12/2020 20:38</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4341</p>	<p>Não</p>
<p>10/12/2020 21:04</p>	<p>012+000</p>	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 10/12/2020, às 21h37min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 21h04min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 12+0, pista sentido sul, bairro Agro Brasil, município Cachoeiras de Macacu. Tempo nublado, pista seca, 1 ocupante ileso. Ambulância R-1 da concessionária chegou ao local às 21h11min. Reboque L-1 da concessionária chegou ao local às 21h18min. Às 22h47min, em contato telefônico feito com a concessionária, Sr. Rayan, fomos informados que a ambulância R-1 da concessionária partiu do local às 21h48min retornando à base. Reboque L-1 da concessionária partiu do local às 21h53min após guinchamento do veículo até às margens da rodovia de onde o mesmo seguiu viagem por meios próprios. Ocorrência finalizada às 21h53min. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-1 e reboque L-1.</p>	<p>Não</p>	<p>10/12/2020 21:37</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4342</p>	<p>Não</p>

12/12/2020 00:45	039+500	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 12/12/2020, às 06h53min, após algumas tentativas sem sucesso, conseguimos estabelecer contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que à 00h45min ocorreu um atropelamento de bovino por veículo de passeio no Km 39+500, pista sentido sul, município Cachoeiras de Macacu. Tempo bom, pista seca, 2 ocupantes ilesos. Ambulância R-1 da concessionária chegou ao local à 01h03min e partiu à 01h12min retornando à base. Veículo de inspeção T-3 da concessionária chegou ao local à 00h45min e partiu à 01h23min retornando à base e finalizando ocorrência. Proprietário do veículo acionou guincho particular e bovino evadiu-se do local. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-1 e veículo de inspeção T-3.</p>	Não	12/12/2020 06:53	Atropelamento de Animal(is)	4370	Não
12/12/2020 19:12	067+500	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 12/12/2020, às 20h38min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 19h12min, ocorreu uma colisão lateral entre veículo de passeio e ônibus no Km 67+500, pista sentido norte, bairro Debossan, município Nova Friburgo. Garoando, pista molhada, 2 ocupantes ilesos (no ônibus só havia o condutor). Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 19h16min e partiu às 19h29min retornando à base. Veículo de inspeção T-3 da concessionária chegou ao local às 19h20min. Ambos condutores acionaram guinchos particulares. Não houve interdição de pista. Às 21h33min, em contato feito com a concessionária, Sr. Rayan, fomos informados que o veículo de inspeção T-3 da concessionária partiu do local às 20h48min, retornando à base e finalizando a ocorrência. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2 e veículo de inspeção T-3.</p>	Não	12/12/2020 20:38	Colisão lateral	4372	Não
12/12/2020 19:22	044+000	<p>GOF SÉRGIO BOURNI</p> <p>Em 12/12/2020, às 20h38min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 19h22min, ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 44+0, pista sentido sul, bairro Valério, município Cachoeiras de Macacu. Garoando, pista molhada, 1 ocupante ileso. Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 19h50min. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 19h20min. Não houve interdição de pista. Às 21h33min, em contato feito</p>	Não	12/12/2020 20:38	Saída de pista	4373	Não

		com a concessionária, Sr. Rayan, fomos informados que a ambulância R-2 da concessionária partiu do local às 21h03min retornando à base. Reboque L-4 da concessionária partiu do local às 21h03min guinchando o veículo até o posto Santa Mônica no Km 43. Ocorrência finalizada às 21h25min com o término do guinchamento do veículo. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2 e reboque L-4.					
13/12/2020 04:15	089+000	GOF SÉRGIO BOURNI Em 13/12/2020, às 06h26min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 04h15min ocorreu um capotamento de veículo de passeio no Km 89+0, pista sentido sul, bairro Furnas, município Nova Friburgo. Tempo nublado, pista seca, 01 ocupante. Quando os recursos da concessionária chegaram ao local, o CBMERJ já estava prestando socorro à vítima, removendo-a ao hospital, portanto não se sabe a gravidade dos ferimentos que a mesma sofreu. Ambulância R-3 da concessionária chegou ao local às 04h38min e partiu às 05h00min retornando à base. Veículo de inspeção T-4 da concessionária chegou ao local às 04h17min e partiu às 06h26min retornando à base. Reboque L-3 da concessionária chegou ao local às 06h17min. BPRV chegou ao local às 05h45min. Às 08h04min, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Figueira, que retificou informação referente ao horário da chegada do BPRV (05h45min). Segundo o mesmo esse foi o horário do acionamento do BPRV. Às 09h55min, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Figueira, que acabou confirmando a informação da chegada do BPRV às 05h45min. O proprietário do veículo acionou guincho particular que já se encontrava no local aguardando liberação da seguradora para dar início ao guinchamento do veículo. Às 11h19min, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Figueira, e fomos informados que o reboque L-3 partiu do local às 09h58min, retornando à base e finalizando a ocorrência. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-3, veículo de inspeção T-4 e reboque L-3.	Não	13/12/2020 06:26	Capotamento	4374	Não
13/12/2020 04:58	063+000	GOF SÉRGIO BOURNI Em 13/12/2020, às 06h26min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 04h58min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 63+0,	Não	13/12/2020 06:26	Saída de pista	4375	Não

		pista sentido norte, bairro Boca do Mato, município Cachoeiras de Macacu. Tempo nublado, pista seca, 03 ocupantes ilesos. Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 05h09min. Veículo de inspeção T-4 da concessionária chegou ao local às 05h29min. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 05h24min e guinchou o veículo até as margens da rodovia de onde o mesmo seguiu viagem por meios próprios. Ocorrência finalizada às 06h04min quando todos 3 recursos da concessionária retornaram à base. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2, veículo de inspeção T-3 e reboque L-4.					
14/12/2020 07:26	044+000	GOF SÉRGIO BOURNI Em 14/12/2020, às 08h02min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 07h26min ocorreu uma queda de motocicleta no Km 44+0, pista sentido norte. Às 08h33min entramos novamente em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que o acidente ocorreu no município Cachoeiras de Macacu. Tempo bom, pista seca, 01 ocupante (condutor) vitimado fatalmente. CBMERJ chegou ao local às 07h39min. BPRV acionado às 08h08min. Veículo de inspeção T-2 da concessionária chegou ao local às 07h28min. ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 07h50min. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 08h30min. Não há interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2, veículo de inspeção T-2 e reboque L-4. Às 10h27min entramos novamente em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que o BPRV chegou ao local às 08h44min e que a ambulância R-2 da concessionária partiu às 08h42min retornando à base. Às 14h12min entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que a perícia chegou ao local às 11h57min e o rabeção às 12h40min. Motocicleta retirada do local por parentes da vítima. O veículo de inspeção T-2 e reboque L-4 da concessionária partiram do local às 12h51min retornando à base e finalizando a ocorrência. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2, veículo de inspeção T-2 e reboque L-4.	Não	14/12/2020 08:02	Queda de moto	4380	Não
15/12/2020 07:44	015+000	ROTA 116 – Ocorrência 372 (RO ID 4384) Em 15/12/2020 às 07:57 h, o CMC recebeu um e-mail da concessionária Rota 116, onde o Sr. Figueira nos reportou uma saída de pista, seguida de capotamento de um veículo de passeio ocorrido às 07:44 h no Km 015 sentido Sul da rodovia RJ 116 em Papucaia, município de Cachoeiras de	Não	15/12/2020 07:57	Capotamento	4384	Não

		Macacu, com um ferido em estado moderado, removido para o hospital de Cachoeiras de Macacu pela ambulância R-1 que foi acionada às 07:44 h, chegou ao local às 07:49 h e saiu para o hospital às 07:59 h. Não houve reboque, pois os cidadãos locais retiraram o veículo por conta própria. Não houve interdição de faixas e a o tempo era bom com pistas secas. O BPRV foi acionado às 08:06 h, porém não compareceu.					
15/12/2020 19:53	001+000	ROTA 116 – Ocorrência 390 (RO ID 4387) Em 15/12/2020 às 21:05 h, o CMC entrou em contato telefônico com concessionária Rota 116, onde o Sr. Polo nos reportou uma colisão traseira entre 2 veículos de passeio ocorrido às 19:53 h no Km 01 sentido Norte da rodovia RJ 104 em Engenho Velho, município de Itaboraí, sem feridos. A ambulância R-1 que foi acionada e chegou ao local às 20:11 h e retornou a base às 20:30 h. O reboque L-1 foi acionado e chegou ao local às 20:23 h e retornou a base às 20:35 h, pois os veículos envolvidos prosseguiram viagem por meios próprios.. Não houve interdição de faixas e a o tempo era bom com pistas secas. Não houve acionamento do BPRV.	Não	15/12/2020 21:05	Colisão traseira	4387	Não
16/12/2020 10:58	113+000	RODOVIAS: Em 16/12/2020 às 11:01 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 408). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Alessandro) às 12:06 min. Segue abaixo detalhes do evento: <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - saída de pista de veículo de passeio. • HORA DO EVENTO - 10:58 min. • KM/SENTIDO - km 113+0/norte. • VÍTIMAS - não teve. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve. • TEMPO - nublado com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Nova Friburgo. • BAIRRO - Duas Barras. • BPRV - não teve. • AMBULÂNCIA - acionada às 10:58 min, a ambulância R03 chegou ao local às 11:04 min e saiu às 11:37 min, retornando a base. <ul style="list-style-type: none"> • Veículo de inspeção: AN , chegou às 11:03 min e saiu às 11:41 min, 	Não	16/12/2020 11:01	Saída de pista	4388	Não

		<p>retornando a base.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reboque: L03 chegou às 11:14 min e saiu às 11:57 min, guinchando o veículo para o km 115, posto Teixeiraão. <p>Gestor Fróes.</p>					
16/12/2020 14:14	123+500	<p>RODOVIAS: Em 16/12/2020 às 14:18 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 413). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Alessandro) às 18:15 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - saída de pista de veículo de passeio. • HORA DO EVENTO - 14:14 min. • KM/SENTIDO - km 123+500/sul. • VÍTIMAS - 01 vítima leve. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve. • TEMPO - bom com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Cordeiro. • BAIRRO - sem bairro. • BPRV - presente às 16:29 min. • AMBULÂNCIA - acionada às 14:14 min, a ambulância R03 chegou ao local às 14:28 min e saiu às 14:49 min, removendo a vítima para o hospital de Cordeiro. • Veículo de inspeção: AN, chegou às 14:29 min e saiu às 18:05 min, retornando a base. • Reboque: L03 chegou às 14:24 min e saiu às 15:55 min retornando a base, uma vez que o proprietário do veículo acionou guincho particular. <p>Gestor Fróes.</p>	Não	16/12/2020 14:18	Saída de pista	4389	Não

<p>16/12/2020 16:17</p>	<p>074+600</p>	<p>RODOVIAS: Em 16/12/2020 às 16:41 min este CMC GOF Fróes, recebeu e-mail sobre comunicação de acidente na Rota 116 (OC- 417). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Alessandro) às 18:15 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - colisão entre dois veículos de passeio, sendo que um deles evadiu do local do incidente. • HORA DO EVENTO - 16:17 min. • KM/SENTIDO - km 74+600/sul. • VÍTIMAS - 01 vítima ileso. • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve. • TEMPO - bom com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente. • CIDADE - município de Friburgo. • BAIRRO - Mury. • BPRV - não teve. • AMBULÂNCIA - acionada às 16:37 min, a ambulância R02 chegou ao local às 16:47 min e saiu às 17:29 min, retornando a base. <p>• Veículo de inspeção: T03, chegou às 16:39 min e saiu às 17:29 min, retornando a base.</p> <p>• Reboque: L04 chegou às 17:22 min e saiu às 17:32 min guinchando o veículo para o km 73+200 à da rodovia.</p> <p>Observações da concessionária em seu e-mail para este CMC. - USUARIO SOLICITOU AUXILIO PELA OUVIDORIA , ONDE A OUVIDORIA ENTROU EM CONTATO COM CENTRAL. QUE ENVIOU UMA VIATURA NO LOCAL . - QUANDO A VIATURA CHEGOU NO LOCAL CONSTATOU QUE SE TRATAVA DE UMA ACIDENTE, POR ISSO HOVER A DEMORA NO ACIONAMENTO DA AMBULÂNCIA R-2 PARA O LOCAL E O ENVIO DA OCORRÊNCIA PARA AGETRANSP.</p> <p>Gestor Fróes.</p>	<p>Não</p>	<p>16/12/2020 16:41</p>	<p>Colisão</p>	<p>4390</p>	<p>Não</p>
-----------------------------	----------------	---	------------	-------------------------	----------------	-------------	------------

<p>17/12/2020 13:41</p>	<p>055+100</p>	<p>Ocorrência 443 do dia 17/12/2020 e-mail recebido às 14h45min e novo e-mail às 01h41min do dia 18/12/2020 complementando informações e no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Figueira às 13h47min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio no km 55+100 sentido sul, município de Cachoeiras de Macacu, às 13h41min. A ambulância R 02 chegou ao local às 13h58min e saiu às 14h42min sem vítima retornando a base. O carro de apoio T 03 chegou ao local às 13h41min e saiu às 14h41min O reboque L 04 chegou ao local às 14h33min e saiu às 14h46min rebocando o veículo para o Posto Mury no km 72. Sem interdição de pista. Tempo garoando pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Não</p>	<p>17/12/2020 14:45</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4398</p>	<p>Não</p>
<p>17/12/2020 15:36</p>	<p>057+300</p>	<p>Ocorrência 446 do dia 17/12/2020 e-mail recebido às 17h06min no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Figueira às 16h15min, fomos informados de colisão entre 2 veículo de passeio no km 57+300 sentido sul, Bairro Boca do Mato Município de Cachoeiras de Macacu, às 15h36min. A ambulância R 02 chegou ao local às 15h51min e saiu às 18h16min com 2 vítimas graves encaminhadas ao Hospital Municipal de Cachoeiras de Macacu . CBMERJ chegou ao local às 15h53min, pois houve vítimas presas as ferragens. O carro de apoio T 03 chegou ao local às 16h04min e saiu às 17h02min. BPRV chegou ao local 17h26min devido a um óbito no local foi acionado a perícia. Perícia chegou às 19h29min e liberou o local às 20h55min. Viatura de recolhimento de corpos (Rabecão) chegou às 22h25min. O reboque L 04 chegou ao local às 15h57min e saiu às 22h00min, rebocando o primeiro e retornou ao local para rebocar o segundo veículo e saiu às 23h21min ambos veículos foram rebocados para base operacional 2 da concessionária no km 68+300. Sem interdição de pista. Tempo garoando pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.</p>	<p>Sim</p>	<p>17/12/2020 17:06</p>	<p>Colisão</p>	<p>4399</p>	<p>-</p>

<p>19/12/2020 20:42</p>	<p>017+000</p>	<p>Em 19/12/2020 às 21:30 min este CMC GOF Fróes, recebeu comunicação via WhatsApp de acidente na Rota 116 (OC- s/n°, pois estão sem sistema). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Polo) às 22:37 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - colisão traseira de uma moto com um veículo de passeio que evadiu do local. • HORA DO EVENTO - 20:42 min • KM/SENTIDO - km 17/norte • VÍTIMAS - 01 vítima leve removida para o hospital de Cachoeiras de Macacu • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve • TEMPO - bom com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente • CIDADE - município de Cachoeiras de Macacu • BAIRRO - Papucaia • BPRV - não teve • AMBULÂNCIA - acionada às 20:42 min, a R01 chegou ao local às 20:40 min e saiu às 20:57 min, removendo a vítima para o hospital de Cachoeiras de Macacu • Veículo de inspeção: T02, chegou às 20:55 min e saiu às 22:03, retornando a base. • Reboque: não houve necessidade de reboque uma vez que o esposo da vítima retirou a moto por meios próprios. 	<p>Não</p>	<p>19/12/2020 21:30</p>	<p>Colisão traseira</p>	<p>4408</p>	<p>Não</p>
<p>22/12/2020 13:43</p>	<p>061+000</p>	<p>Ocorrência 7 dia 22/12/2020 no contato da concessionária Rota 116 com o CMC, Sr. Alessandro via Whatsapp às 15h10min e e-mail recebido às 14h42min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio no km 61 sentido norte Bairro Boca do Mato Município de Cachoeiras de Macacu às 13h43min. A ambulância R 02 chegou ao local às 13h58min e saiu às 14h50min sem vítima retornou a base. O carro de apoio T 03 ao local às 13h50min e saiu às 14h50min. Reboque L 04 chegou ao local às 15h00min e saiu às 15h10min rebocando o veículo para o Posto Mury no km 72.</p>	<p>Não</p>	<p>22/12/2020 15:10</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4413</p>	<p>Não</p>

		Tempo chuvoso, pista molhada. Sem interdição de pista. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.					
22/12/2020 16:16	007+500	Ocorrência 8 do dia 22/12/2020 e-mail recebido às 17h28min e no contato do CMC com a concessionária Rota 116, Sr. Alessandro às 18h23min, fomos informados de saída de pista de veículo de passeio seguido de colisão com objeto fixo no km 7+500 sentido sul, Bairro Sambaetiba Município de Itaboraí, às 16h16min. A ambulância R 01 chegou ao local às 16h31min e saiu às 16h41min sem vítima retornando a base. O reboque L 01 chegou ao local às 16h27min e saiu às 17h14min rebocando o veículo para o Posto Nações no km 0. Sem interdição de pista. Tempo chuvoso pista molhada. OBS: E-mails recebido com acréscimo de 1 hora do horário de Brasília, devido sistema estar com horário de verão.	Não	22/12/2020 17:28	Saída de pista	4414	Não
24/12/2020 10:07	089+500	GOF SÉRGIO BOURNI Em 24/12/2020, às 11h38min, após visualização de email, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 10h07min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 89+500, pista sentido norte, bairro Furnas, município Nova Friburgo. Garoando, pista molhada, 02 ocupantes ilesos. Ambulância R-3 da concessionária chegou ao local às 10h38min e partiu às 11h05min retornando à base. Veículo de inspeção T-4 da concessionária chegou ao local às 10h11min e partiu às 11h16min retornando à base. Reboque L-3 da concessionária chegou ao local às 10h48min e partiu às 11h11min guinchando o veículo até o Km 86, às margens da rodovia, a pedido do proprietário. Ocorrência finalizada às 11h23min com o término do guinchamento do veículo. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-3, veículo de inspeção T-4 e reboque L-3.	Não	24/12/2020 11:38	Saída de pista	4421	Não
24/12/2020 13:29	126+000	GOF SÉRGIO BOURNI Em 24/12/2020, às 15h21, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 13h29min ocorreu	Não	24/12/2020 15:21	Colisão	4422	Não

		uma colisão entre 2 veículos de passeio no Km 126+0, pista sentido norte, município Cordeiro. Tempo chuvoso, pista molhada, 02 ocupantes ilesos. Ambulância R-3 da concessionária chegou ao local às 13h58min e partiu às 14h13min retornando à base. Veículo de inspeção T-4 da concessionária chegou ao local às 13h36min e partiu às 14h20min retornando à base e finalizando a ocorrência. Veículos saíram do local por meios próprios. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-3 e veículo de inspeção T-4.					
24/12/2020 14:59	056+300	GOF SÉRGIO BOURNI Em 24/12/2020, às 15h21, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 14h59min ocorreu uma saída de pista de veículo de passeio no Km 56+300, pista sentido sul, município Cachoeiras de Macacu. Tempo chuvoso, pista molhada, 01 ocupante ileso. Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 15h15min. Reboque L-4 da concessionária chegou ao local às 15h21min. Às 16h51, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Alessandro, e fomos informados que às 15h45min a ambulância R-2 da concessionária retornou à base e que o reboque L-4 da concessionária partiu do local às 15h45min guinchando o veículo até o posto Muri no Km 72. Ocorrência finalizada às 16h18min com o término do guinchamento do veículo. Não houve interdição de pista. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2 e reboque L-4.	Não	24/12/2020 15:21	Saída de pista	4423	Não
24/12/2020 21:27	075+000	OC 04 - Em 24/12/2020, às 21h47min, após visualização de e-mail, entramos em contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que às 21h27min ocorreu um acidente no Km 75. Às 22h26min, entramos em novo contato telefônico com a concessionária, Sr. Rayan, e fomos informados que ocorreu uma colisão traseira entre 2 veículos de passeio no Km 75+100, pista sentido norte, bairro Ponte da Saudade, município Nova Friburgo. Tempo nublado, pista seca, 03 ocupantes vitimados foram conduzidos pela ambulância do CBMERJ ao hospital Raul Sertã. Sistema "Pare e Siga" implementado às 21h27min. BPRV chegou ao local às 21h57min. Ambulância R-2 da concessionária chegou ao local às 21h35min. Veículo de inspeção T-3 da concessionária chegou ao local às 21h43min. Recursos da concessionária acionados: ambulância R-2 e veículo de inspeção T-3. O reboque L-4 foi acionado e chegou ao local às 00:16 h e saiu para o posto Mury no Km 72 às 00:39 h.	Não	24/12/2020 21:47	Colisão traseira	4425	Não

25/12/2020 07:20	004+800	OC. 06 - ROTA 116. Em 25/12/2020 às 08:01 h via contato telefônico, o Sr. Figueira nos reportou uma colisão traseira entre dois veículos de passeio ocorrido às 07:20h, no Km 4+800 sentido sul da rodovia RJ 116 em Itaboraí, sem feridos. A ambulância R-1 foi acionada e chegou ao local às 07:33 h e retornou a base às 08:01 h. O reboque da concessionária L-1 foi acionado e chegou no local às 07:26 h e retornou a base às 08:49 h, pois os proprietários dos veículos envolvidos, preferiram acionar guinchos particulares. O clima era de tempo chuvoso com as pistas molhadas. Não houve interdição de faixas nem apoio do BPRV.	Não	25/12/2020 08:01	Colisão traseira	4427	Não
25/12/2020 17:06	054+500	OC. 07 - ROTA - Em 25/12/2020 às 17:22 h o CMC recebeu um e-mail da concessionária Rota 116 quando o Sr. Figueira nos reportou uma saída de pista ocorrida às 17:06 h no Km 54+500 sentido sul na rodovia RJ 116 às 17:06 h em Boca do Mato, município de Cachoeiras de Macacu, sem feridos. A ambulância R-2 foi acionada e chegou ao local às 17:22 h e retornou a base às 17:48 h. O reboque L-4 foi acionado, chegou no local às 17:18 e saiu para o posto Santa Mônica No Km 43 às 17:48 h. Não houve interdição de faixas nem apoio do BPRV. O clima era de chuvas com pistas molhadas.	Não	25/12/2020 17:22	Saída de pista	4429	Não
26/12/2020 18:30	014+000	Em 26/12/2020, às 19h08min recebemos e-mail da concessionária informando sobre acidente no Km 14, ao fazermos contato com a concessionária Sr Rayan, fomos informados que às 18h30min, ocorreu colisão traseira entre um veículo de passeio e uma motocicleta no Km 14, sentido Norte, município de Cachoeira de Macacú, com 1 vítima em estado moderado, sem interdição de pista, tempo nublado. * R1 chegou ao local às 18h34min, saindo às 18h57min, levando a vítima para o Hospital de Cachoeira de Macacú; * T2 chegou ao local às 18h34min saindo às 19h40 retornando a base * BPRV chegou ao local às 19h28min.	Não	26/12/2020 19:08	Colisão traseira	4430	Não
27/12/2020 03:33	000+800	Em 27/12/2020 às 3h55min recebemos e-mail da concessionária informando sobre acidente no Km 0+800 na rodovia RJ104, ao fazermos contato com a concessionária Sr Figueira fomos informados que às 3h33min ocorreu uma saída de pista de um veículo de passeio km 0+800, sentido Norte, município de Itaboraí, bairro Vendas das Pedras, sem interdição de pistas, sem vítimas, tempo chuvoso. * L1 chegou ao local às 3h33min, saindo às 4h26min, guinchando o veículo para o Km 0+500, as margens da rodovia; * R1 chegou ao local às 3h50min, saindo às 4h23min retornando a base.	Não	27/12/2020 03:55	Saída de pista	4431	Não

<p>27/12/2020 17:14</p>	<p>043+800</p>	<p>Em 27/12/2020 às 17h30min e 0h02min, recebemos e-mail da concessionária informando sobre saída de pista de um veículo de passeio, às 17h14min, Km 43+800, sentido Norte, município de Cachoeira de Macacú. Rodovia liberada nos dois sentidos, pista estava molhada com tempo nublado e não foi encontrado manchas de óleo na rodovia. Sem vítimas. * T2 chegou ao local às 17h42min, saindo às 18h19min, retornando a base; * R2 chegou ao local às 17h42min, saindo às 18h05min, retornando a base;</p>	<p>Não</p>	<p>27/12/2020 17:30</p>	<p>Saída de pista</p>	<p>4432</p>	<p>Não</p>
<p>28/12/2020 07:23</p>	<p>000+116</p>	<p>Em 28/12/2020 às 7h56min, recebemos e-mail da concessionária informando sobre acidente no Km 0+116, ao fazermos contato com a concessionária Sr Alessandro, fomos informados que às 7h23min, ocorreu uma colisão lateral entre dois veículos de passeio, Km 0+116, sentido Norte, município de Itaboraí, rodovia liberada nos dois sentidos, pista estava seca com tempo bom, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia. Sem vítimas. * T1 chegou ao local às 7h45min, saindo às 8h15min, retornando a inspeção; * R1 chegou ao local às 7h43min, saindo às 7h56min, retornando a base; * L1 chegou ao local às 7h28min, saindo às 8h15min, para base;</p>	<p>Não</p>	<p>28/12/2020 07:56</p>	<p>Colisão lateral</p>	<p>4433</p>	<p>Não</p>
<p>30/12/2020 18:20</p>	<p>061+000</p>	<p>Em 30/12/2020 às 18:25 min este CMC GOF Fróes, recebeu comunicação via e-mail de acidente na Rota 116 (OC- 14). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Rayan) às 20:20 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - queda de moto • HORA DO EVENTO - 18:20 min • KM/SENTIDO - km 61+0/sul • VÍTIMAS - 01 vítima moderada • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve • TEMPO - bom com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente • CIDADE - município de Cachoeiras de Macacu • BAIRRO - Boca do Mato • BPRV - presente às 18:31 min • AMBULÂNCIA - acionada às 18:20 min, a ambulância R02 chegou ao local às 18:29 min e saiu às 18:44 min, removendo a vítima para o hospital de Cachoeiras de Macacu • Veículo de inspeção: não teve 	<p>Não</p>	<p>30/12/2020 18:25</p>	<p>Queda de moto</p>	<p>4440</p>	<p>Não</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Reboque: L02 chegou às 18:20 min (foi ele que localizou o acidente, quando estava a caminho, para troca de plantão) e saiu às 19:04 min, guinchando a moto para o km 40 + 500 em uma oficina as margens da rodovia, a pedido do proprietário. <p>Gestor Fróes.</p>					
31/12/2020 00:15	107+000	<p>Em 31/12/2020 às 00:25 min este CMC GOF Fróes, recebeu comunicação via e-mail de acidente na rodovia Rota 116 (OC- 15). O mesmo foi fechado posteriormente via contato telefônico deste CMC com o centro de controle da concessionária (Sr Rayan) às 06:22 min. Segue abaixo detalhes do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVENTO - saída de pista de veículo de passeio • HORA DO EVENTO - 00:15 min • KM/SENTIDO - km 107 + 0/sul • VÍTIMAS - não teve • INTERRUPÇÃO de PISTAS - não teve • TEMPO - nublado com pista seca, não foi encontrado manchas de óleo na rodovia, que pudesse causar o acidente • CIDADE - município de Bom Jardim • BAIRRO - não informado • BPRV - não teve • AMBULÂNCIA - acionada às 00:15 min, a R03 chegou ao local às 00:18 min e saiu às 00:33 min, retornando a base • Veículo de inspeção: não teve • Reboque: L03 chegou às 00:18 min e saiu às 00:33 min guinchando o veículo para o km 102 no posto Terrana <p>Gestor Fróes.</p>	Não	31/12/2020 00:25	Saída de pista	4442	Não

Quadro 6 – Registro de Ocorrências abertos no período entre 01/12/2020 e 31/12/2020

7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 7 (1) – Limpeza da canaleta. (Fonte: Relatório Técnico Operacional)



Figura 7 (2) – Repintura de sinalização horizontal. (Fonte: Relatório Técnico Operacional)

8 CONCLUSÃO

- Nota-se uma queda na demanda em relação ao mesmo período do ano anterior e, também, a interrupção do crescimento que vinha tendo nos últimos 3 meses analisados.
- O decréscimo na demanda do Tráfego de Veículos, se explica pelo aumento de casos de COVID-19 na região Serrana do estado do Rio de Janeiro, especialmente em Nova Friburgo, que tem forte influência na quantidade de veículos que transitam na rodovia. Com a iminente chegada da segunda onda, os alertas emitidos pelas autoridades de saúde espantaram aqueles que desejavam aproveitar o período de férias escolares e fim de ano na região e, conseqüentemente, eram os responsáveis pelo aumento da demanda nessa época do ano, como pode ser observado com os dados do mesmo período no ano de 2019.

O período analisado neste relatório, abrange 4 (quatro) finais de semana, considerando sábado + domingo, além de 1 (um) feriado nacional, que teve ponto facultativo em dia útil, cujo resultado do fluxo de veículos nas 04 Praças de pedágio apresentaram o seguinte resultado:

Finais de semana – variação entre -21% e 14%.

Feriado nacional [1] – queda de -50%.

Dias úteis do período – variação entre -28% e 21%.

- Praças de Pedágio, CCO e Sistema de Comunicações – operando normalmente;
- Serviços de Socorro Mecânico e Socorro Médico – operando normalmente;
- Serviços de Conservação – operando normalmente;
- Obras de Manutenção/Melhoria – realizando os serviços dentro da programação normal;
- Fiscalização – agente de fiscalização em *Home Office*;
- Ocorrências – sendo comunicadas, registradas e analisadas normalmente.

Houve, de 01/12/2020 até 31/012/2020, 1 (uma) ocorrência com óbito, que será realizada abertura de B.O. A ocorrência que envolve atropelamento de pedestre será agrupada com as demais ocorrências de mesmo tipo, para posterior abertura de B.O conjunto.

Em 29 de janeiro de 2021.

José Manoel Matias Amaral Junior
Assessor da Câmara de Transportes e Rodovias
AGETRANSP – ID 5113997-9

Rafael Lanunci da Silva Teixeira Poubel
Gestor dos Contratos de Concessão

Édipo Senna Ázaro
Gerente da Câmara de Transportes e Rodovias