



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Anexo 1

CATRA/JULHO/2020

Registro fotográfico das atividades de campo
desenvolvidas

Elaboração

CATRA – Câmara de Transportes e Rodovias

Julho de 2020

1 CONCESSIONÁRIA SUPERVIA

1.1 SEMANA 1 (04/07/2021 A 10/07/2021)



Figura 1 – Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro



Figura 4 – Totem de álcool em gel na estação Central do Brasil



Figura 2 – Higienização de trem na estação Santa Cruz



Figura 5 – Higienização de trem na estação Central do Brasil



Figura 3 – Higienização de trem do ramal de Vila Inhomirim na estação Saracuruna



Figura 6 - Plataforma da estação Nova Iguaçu



Figura 7 – Trem na estação Gramacho



Figura 10 - Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro



Figura 8 – Higienização de trem na estação Nova Iguaçu



Figura 11 – Higienização de trem na estação Gramacho



Figura 9 – Trem na estação Nova Iguaçu



Figura 12 – Trem na estação Deodoro

1.2 SEMANA 2 (11/07/2021 A 17/07/2021)



Figura 13 – Plataforma da estação Santa Cruz



Figura 16 – Trem na estação Nova Iguaçu



Figura 14 – Manutenção de trens da série 3000 na oficina de
Deodoro



Figura 17 – Higienização de trem na estação Belford Roxo




Figura 15 – Plataforma da estação Santa Cruz



Figura 18 – Trem na estação Deodoro



Figura 19 – Higienização de torniquetes na estação Deodoro



Figura 22 – Trem na estação Penha



Figura 20 – Plataforma da estação Pavuna



Figura 23 – Higienização de trens na estação Nova Iguaçu



Figura 21 – Recipiente de Álcool em gel vandalizado na
estação Penha




Figura 24 – Higienização de trens na estação Gramacho

1.3 SEMANA 3 (18/07/2021 A 24/07/2021)



Figura 25 – Higienização de trem na Estação Santa Cruz



Figura 28 – Trem na estação Deodoro



Figura 26 – Recipiente de Álcool em gel no mezanino da estação Bangu



Figura 29 – Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro




Figura 27 – Recipiente de Álcool em gel no mezanino da estação Santa Cruz



Figura 30 – Recipiente de Álcool em gel vandalizado no mezanino da estação Japeri



Figura 31 – Totem de Álcool em gel na estação Nova Iguaçu



Figura 34 – Trem na estação Deodoro



Figura 32 – Higienização de trem na estação Saracuruna



Figura 35 – Recipiente de álcool em gel vandalizado na estação Japeri



Figura 33 – Trem na estação Nova Iguaçu



Figura 36 – Higienização de trem na estação Gramacho



Figura 37 – Trem na estação Bangu



Figura 40 – Higienização de trem na estação Nova Iguaçu



Figura 38 – Recipiente de álcool em gel na estação Bangu



Figura 41 - Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro



Figura 39 – Trem na estação Gramacho



Figura 42 – Trem na estação Nova Iguaçu

1.4 SEMANA 4 (25/07/2021 A 31/07/2021)



Figura 43 – Recipiente de Álcool em gel no mezanino da estação Santa Cruz



Figura 46 – Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro



Figura 44 – Higienização de trem na Estação Santa Cruz



Figura 47 – Trem na estação Deodoro



Figura 45 – Recipiente de Álcool em gel vandalizado no mezanino da estação Japeri



Figura 48 – Higienização de trem na estação Central do Brasil



Figura 49 – Higienização de trem na estação Saracuruna



Figura 52 – Higienização na estação Bangu



Figura 50 – Higienização na estação Nova Iguaçu



Figura 53 – Corpo de Bombeiros atuando em incêndio em
árvore na estação Japeri



Figura 51 – Higienização de trem na estação Nova Iguaçu



Figura 54 – Trem na estação Deodoro



Figura 55 - Manutenção de trens da série 3000 na oficina de Deodoro



Figura 58 – Higienização de trens na estação Nova Iguaçu



Figura 56 –Higienização de trem na estação Gramacho



Figura 59 – Trem na estação Deodoro



Figura 57 – Trem na estação Pavuna

2 CONCESSIONÁRIA CCR – BARCAS

2.1 SEMANA 1 (04/07/2021 A 10/07/2021)



Figura 60 – Embarque de passageiros no terminal Paquetá



Figura 61 – Embarque de passageiros em Cocotá



Figura 62 – Embarcação Harpia atracada na PXV



Figura 63 – Embarcação Harpia partindo de Paquetá



Figura 64 – Embarcação atracada no terminal Cocotá



Figura 65 – Embarcação partindo de Paquetá

2.2 SEMANA 2 (11/07/2021 A 17/07/2021)



Figura 66 – Embarque de passageiros no terminal Paquetá



Figura 67 – Embarcação Ilha Grande partindo de Paquetá



Figura 68 – Passageiros embarcando em Cocotá



Figura 69 – Embarcação Ilha Grande partindo para Paquetá



Figura 70 - Passageiros embarcando para NIT



Figura 71 - Passageiros embarcando para Cocotá

2.3 SEMANA 3 (18/07/2021 A 24/07/2021)



Figura 72 – Embarque de passageiros em Paquetá



Figura 73 – Embarcação partindo do terminal Cocotá




Figura 74 – Posição da lancha Charitas em Mangaratiba



Figura 75 – Embarque de passageiros para NIT



Figura 76 – Embarque de passageiros para NIT



Figura 77 – Passageiros embarcando para NIT

2.4 SEMANA 4 (25/07/2021 A 31/07/2021)



Figura 78 – Embarque de passageiros em Paqueta



Figura 79 – Passageiros embarcando para PQT



Figura 80 – Passageiros embarcando para NIT



Figura 82 – Passageiros embarcando (à direita) na PXV



Figura 81 – Embarque de passageiros para NIT (EXTRA)




Figura 83 – Embarcação partindo para Cocotá

3 CONCESSIONÁRIA METRÔRIO E RIOBARRA

3.1 SEMANA 1 (04/07/2021 A 10/07/2021)



Figura 84 - mosaico registra a movimentação de usuários e composição estacionada na plataforma de embarque da estação Pavuna



Figura 85 - mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.



Figura 86 - mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.



Figura 87 - mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.



Figura 88 - movimentação de usuários e trens nas estações Botafogo, General Osório 2, São Conrado e Jardim Oceânico



Figura 89 - Às 21:55h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.

3.2 SEMANA 2 (11/07/2021 A 17/07/2021)



Figura 90 - Às 11:08h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.



Figura 91 - Às 13:18h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.



Figura 92 - Às 16:20h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.



Figura 93 - Às 19:20h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.




Figura 94 - Às 07:25h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.



Figura 95 - Às 10:34h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.

3.3 SEMANA 3 (18/07/2021 A 24/07/2021)




Figura 96 - Mosaico registra a segunda partida da estação Pavuna às 05:02h



Figura 97 - Mosaico registra a segunda partida da estação Pavuna às 05:07h



Figura 98 - Às 08:20h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.



Figura 99 - Às 10:35h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.




Figura 100 - Às 12:55h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.




Figura 101 - Às 18:44h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviária.

3.4 SEMANA 4 (25/07/2021 A 31/07/2021)



Figura 102 - Às 07:50h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.




Figura 103 - Às 09:50h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.



Figura 104 - Às 04:48h ocorreu a primeira partida pelo terminal Pavuna com passageiros.



Figura 105 - Às 05:05h mosaico registra a segunda partida do terminal Pavuna.



Figura 106 - Às 06:35h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias.



Figura 107 - Às 08:20h mosaico registra a movimentação de usuários e trens em estações metroviárias

4 CONCESSIONÁRIA CCR VIA LAGOS



Figura 108 Pintura de Faixa, Km 20+500 Norte Faixa 1



Figura 109 Pintura de Faixa, Km 20+500 Faixa 2



Figura 110 Substituição de Placa



Figura 111 Substituição de Placa, Km 1



Figura 112 Implantação de tachas



Figura 113 Reparo de guia de segurança



Figura 114 Dispositivo de segurança



Figura 115 Reparo de dispositivo de segurança



Figura 116 Limpeza de Sarjeta



Figura 117 Drenagem de talude



Figura 118 Varrição de divisória



Figura 119 Obra de recuperação de talude

5 CONCESSIONÁRIA ROTA 116



Figura 120 Equipe da concessionária realizando serviço de manutenção na via



Figura 121 Serviço de Manutenção realizado na RJ 116



Figura 122 Refeitório com regras de distanciamento



Figura 123 Distanciamento praticado no refeitório



Figura 124 Serviço de manutenção na RJ 116



Figura 125 Serviço de reparo na RJ 116



Figura 126 Equipe da concessionária executando serviços de manutenção na RJ 116



Figura 127 Higienização da Praça de Pedágio P2



Figura 128 Higienização da praça de pedágio



Figura 129 Higienização da Praça de Pedágio P3



Figura 130 Equipe da concessionária executando serviço de manutenção de via



Figura 131 Equipe da concessionária executando serviços de recapeamento asfáltico na RJ 116



Figura 132 Higienização da Praça de Pedágio P3



Figura 133 Equipe da concessionária prossegue com os serviços de recapamento asfáltico na RJ 116



Figura 134 Equipe da concessionária no combate a incêndio na vegetação na faixa de domínio da RJ 116.