



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Anexo 1

CATRA/SETEMBRO/2020

Registro fotográfico das atividades de campo
desenvolvidas

Elaboração

CATRA – Câmara de Transportes e Rodovias

Setembro de 2020

1 CONCESSIONÁRIA SUPERVIA



Figura 1 - Estação Japeri - 01/09/2020



Figura 2 - Estação Gramacho - 02/09/2020



Figura 4 - Trem na estação Central do Brasil - 04/09/2020



Figura 5 - Estação Saracuruna - 05/09/2020



Figura 3 - Estação Nova Iguaçu - 03/09/2020




Figura 6 - Estação Bangu - 06/09/2020



Figura 7 - Trem na Estação Japeri - 07/09/2020



Figura 10 - Estação Japeri - 10/09/2020



Figura 8 - Trem na Estação Gramacho - 08/09/2020



Figura 11 - Estação Maracanã - 11/09/2020



Figura 9 - Estação Engenheiro Pedreira - 09/09/2020



Figura 12 - Trem na estação Nova Iguaçu - 12/09/2020



Figura 13 - Estação Campo Grande - 13/09/2020



Figura 16 - Estação Pavuna - 16/09/2020



Figura 14 - Estação Engenheiro Pedreira - 14/09/2020




Figura 17 - Estação Bangu - 17/09/2020



Figura 15 - Estação Gramacho - 15/09/2020



Figura 18 - Estação Maracanã - 18/09/2020



Figura 19 - Estação Santa Cruz - 19/09/2020



Figura 22 - Trem na Estação Japeri - 22/09/2020



Figura 20 - Estação Saracuruna - 20/09/2020



Figura 23 - Estação Central do Brasil - 23/09/2020




Figura 21 - Estação Deodoro - 21/09/2020



Figura 24 - Estação Eng. Pedreira 24/09/2020



Figura 25 - Estação Madureira - 25/09/2020



Figura 28 - Estação Japeri - 28/09/2020




Figura 26 - Estação Bangu - 26/09/2020




Figura 29 - Estação Gramacho - 29/09/2020



Figura 27 - Estação Campo Grande - 27/09/2020



Figura 30 - Estação Madureira - 30/09/2020

2 CONCESSIONÁRIA CCR – BARCAS

2.1 07/09/2020 (FERIADO) – SEGUNDA-FEIRA



Figura 31 – Acúmulo de passageiros fora da Estação PQT



Figura 32 – Muitos passageiros embarcando em PQT



Figura 33 – PM controlando o acesso à estação



Figura 34 – Salão de PQT após a partida da embarcação



Figura 35 – Situação do salão de PQT para a última viagem



Figura 36 – Passageiros embarcando para a última viagem

3 CONCESSIONÁRIA METRÔRIO E RIOBARRA

Não houve registro fotográfico no mês de setembro de 2020.

4 CONCESSIONÁRIA ROTA 116



Figura 37 – Dispositivo de álcool gel para funcionários e usuários da Concessionária



Figura 38 – Funcionário da Concessionária utilizando álcool gel disponibilizado

5 CONCESSIONÁRIA CCR VIA LAGOS



Figura 39 Reparo de acostamento



Figura 40 Reparo profundo - Km 13+500



Figura 41 Reparo de acostamento concluído



Figura 42 Pintura de faixa - Km 11+200



Figura 43 Pintura de faixa - Km 24+000



Figura 44 Limpeza de placa - Km 0+500



Figura 45 Limpeza de placa concluída



Figura 49 Limpeza de sarjeta - Km 23+000



Figura 46 Implantação de taxas



Figura 50 Limpeza de sarjeta 2



Figura 47 Dispositivo de segurança



Figura 51 Limpeza de canaleta



Figura 48 Reparo de dispositivo de segurança



Figura 52 Limpeza de canaleta - Km 45+300



Figura 53 Reparo de caneleta



Figura 57 Poda de árvore



Figura 54 Reparo de caneleta - Km 02+500



Figura 58 Poda de árvores - Km 7+500



Figura 55 Roçada Mecânica – Km 15+500



Figura 59 Obra de recuperação de talude



Figura 56 Roçada mecânica - Km 20+300



Figura 60 Recuperação de talude